

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств «Созвездие»
(ул. Плотникова.2)**



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Автозаводского района
г. Н.Новгорода
А.В. Нагин
«27» *Июль* 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности)
№ 80105-04

«27» *Июль* 2017 г.

Автозаводский район
Наименование муниципального
образования Нижегородской области

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Созвездие». МБУ ДО «ДШИ Созвездие».
- 1.2. Адрес объекта: 603138, г. Нижний Новгород, ул. Плотникова, д.2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание - этажа, кв.м
- Пристрой к жилому 10 этажному дому (в пристрое , второй этаж), 485,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2020
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Созвездие», МБУ ДО «ДШИ «Созвездие».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603016, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.19а

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

Обучение по дополнительным образовательным и предпрофессиональным программам в области общего художественного образования , созданным для целенаправленного обучения детей и подростков различными видами искусства.

- 2.2 Форма оказания услуг на объекте: с кратковременным пребыванием.
- 2.3. Категория обслуживания населения по возрасту: от 4х до 18 лет.
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов : нет
- 2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обучающихся) 130 чел

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
До остановки «Школа № 43» автобусами № 64,73, 65,85; троллейбусами № 4,11; маршрутными такси № 14,37,138,65,83,85.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200, 300 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 4; 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть(бордюрный камень)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДЧ
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О,Г,У), ДУ-И(С,К)	-	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (К, О, С)	Ц.в.	1,2,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (С) ВНД (К,О)	Дв. Ц.в.	1,2,3,4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,С,Г, У)		7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (О, С)	Т Г	8
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К, О, Г, У), ВНД-И (С)	-	1,2,3,4
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И(К, О, С), ДЧ-И(Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения не возможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается <i>Соевф</i>
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 01.01.2017г по 31.12.2020г

в рамках исполнения : городской муниципальной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично-избирательно ДЧ-И(О, Г, У, С) для инвалидов и МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование на Комиссии

Комиссия по вопросам, связанным с формированием безбарьерной среды

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u> </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u> 2 </u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u> 2 </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u> 3 </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u> 0 </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u> 1 </u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 8 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода
По социальным вопросам

 Матасова Н.К.

Члены рабочей группы:


Заместитель начальника отдела
Молодёжной политики, культуры и организации
Досуга населения администрации Автозаводского
Района г. Н. Новгорода

 Кулясова Г.Н.

Главный специалист отдела молодёжной политики,
культуры и организации досуга населения
Автозаводского района г. Н. Новгорода

 Гагарина Т.С.

Главный специалист сектора социально-трудовых отношений
администрации Автозаводского района г. Н. Новгорода

 Абросимова И.Ф.

Представитель организации, расположенной на объекте
Заместитель по АХР МБУ ДО «ЛШИ Созвездие»

 Кулькова Г.И.

Председатель Автозаводской районной организации
«Всероссийского общества инвалидов»

 Кондратьева Т.Н.

Управленческое решение согласовано «27» января 2017 г. (протокол
№ 1)

Комиссией (название). Комиссия по вопросам связанным с формированием безбарьерной
среды

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ ДО «ДШИ Созвездие» г. Н. Новгород, ул. Плотникова д 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						Не нуждается
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-		Нет закреплённой территории	К, С		Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДЧ-И(О, Г, У), ДУ-И(С,К),	-		Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУ ДО «ДШИ «Созвездие» г. Н. Новгород, ул. Плотникова, д.2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Ц.в.	1,2,	Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12). Отсутствуют предупредительные тактильные полосы перед лестницей. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 4.1.12); ГОСТ Р 52875.	О, С, Г, У	Адаптировать лестницу, выделить краевые ступени, установить тактильные полосы перед лестницей.	ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	Ц.в.	1,2	Отсутствуют колесоотбойники по продольным краям пандуса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.2.14).	К, О, С	Колесоотбойные устройства.	ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Ц.в.	2				Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	Ц.в.	1,2	<u>Дверь входная наружная соответствует</u> Высота порога при входе не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.1.4).	К	Приобрести пандус переносной на порог, Установить универсальную кнопку вызова персонала	Ремонт
2.5	Тамбур	есть						Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание.	ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (К, О, С)	Ц.в.	1,2	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУ ДО «ДШИ «Созвездие» г.Н.Новгород, ул. Плотникова д.2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (зона ожидания)	есть	К Х	1,2,3,4,5			Технические решения не возможны	Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		2,3			Технические решения не возможны	Не требуется
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Нет лифта.			
3.5	Дверь	есть	Дв.	3,5,6,7,8	Ширина дверного проема в свету не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.4.). Высота порога не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.2.4).	К, О, С	Технические решения не возможны	Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Дв. Ц.в.	2,3,4	Ширина межкоридорных дверей не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.2.25). На путях эвакуации имеются пороги. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.2.4). Краевые ступени лестничного марша основного входа не выделены цветом или фактурой (тактильными средствами). Нарушение СП	все	Выделение краевых ступеней лестничного марша основного входа цветом или фактурой	Ремонт

				59.13330.2012 (п.5.2.31); ГОСТ Р 52875.			
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует предупредительная информация о препятствии. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.3)	С	Установить предупредительную информацию.	Ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(Г, У), ДУ-И (С) ВНД-И (К,О)	К Х Дв. Ц.в.	3,4	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 8 от «10» 10/2017 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБУ ДО «ДШИ Созвездие» г. Н. Новгород, ул. Плотникова д.2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	16	7		К,О	Технические решения не возможны	Не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	5	7		К,О	Технические решения не возможны	Не требуется
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, С, Г, У),			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБУ ДО «ЛШИ «Созвездие», г.Н. Новгород, ул. Плотникова д.2

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

(05-02) Приложение 4(III)
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности) № 20 от «20» 10 2013 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБУ ДО «ДШИ «Созвездие»», г.Н.Новгород, ул. Плотникова д.2

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУ ДО «ЛШИ «Созвездие», г. Н. Новгород, ул. Плотникова д.2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Г	8	Ширина кабинки туалетной комнаты не соответствуют требованиям. Отсутствуют поручни у умывальников, унитазов. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.3.3, п.5.3.4), СП 35-101-2001 (рис. 3.10-3.12, 3.15). Отсутствует тревожная кнопка Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.3.6).	все		Технические решения не возможны
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Г	5,6				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (О, С)	Г Г		Технические решения не возможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУ ДО «ДШИ «Созвездие», г. Н. Новгород, ул. Плотникова д.2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	1,2,3	Отсутствует схема здания для инвалидов с указанием направления движения и мест получения услуг. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.5.2). Отсутствует обозначение туалетных комнат. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.3.6).	Все	Установка схемы движения, табличек с обозначениями комнат.	Ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	1,2,3				ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства информации. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	С	Установка тактильных средств информации.	ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ-И (К, О, Г, У), ВНД-И (С)	-		Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Адресная программа (план)
адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других ММГ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Созвездие»»

№ № п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос ти объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата теку- щего конт- роля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источ ник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Созвездие»	603138 Ул. Плотник ова д.2	80(05-07)	<u>Территория прилегающая к зданию:</u> Нет территории	ТР	ДЧ-И (О,Г,У, С)			Руководитель учреждения	
				<u>Центральный вход в здание:</u> Тактильные средства информации. Выделить краевые ступени. Установить универсальную кнопку вызова персонала	ТР	ДЧ-И (О,Г,У, С)	16,00 В т. ч: 6,00 5,00 5,00	Бюд- жет	Руководитель учреждения	2020г.
				<u>Пути движения внутри здания:</u> Установить переносные пандусы на		ДЧ-И (О,Г,У,С)	18,00			

				пороги						
				<u>Зона целевого назначения (целевое посещение объекта)</u>		ДЧ-И (О,Г,У,С)			Руководитель учреждения	
				<u>Система информации на объекте:</u> Установка схемы движения и таблички с наименованием учреждения. Установка тактильных мнемосхем Установка тактильных знаков-пиктограмм «Направление движения» и «Инвалид»	ТР	ДЧ-И (О,Г,У,С)	23,00 В т. ч: 3,00 10,00 10,00	Бюджет	Руководитель учреждения	2020г.

Митрофанов Игорь Владимирович
 ФИО руководителя учреждения



Подпись

6.	<u>Система информации на объекте</u>	1. Установка пластиковых тактильных табличек с плосковыпуклыми буквами с названием объекта			+		3,00	Бюджет	Руководитель учреждения
		2. Установка тактильных знаков-пиктограмм «Направление движения», «Инвалид»	-			+	10,00	бюджет	
		3. Установка тактильных мнемосхем		+			10,00	Бюджет	

Митрофанов Игорь Владимирович
 ФИО руководителя учреждения



Подпись