

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств «Созвездие»
(пр. Октября, д.19а)



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Автозаводского района
г. Н.Новгорода
А.В.Нагин

«17» января 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности)

№ 78/05-06)

Автозаводский район г.Нижнего Новгорода
Наименование муниципального
образования Нижегородской области

«17» января 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Созвездие». МБУ ДО «ДШИ Созвездие».
- 1.2. Адрес объекта: 603111, г. Нижний Новгород, пр. Октября, д.19а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 907,5 кв.м
- часть здания _____ этажей (пристрой 1 этаж), ___ кв.м
Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) -3895м2
- 1.4. Год постройки здания 1937г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2019
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Созвездие», МБУ ДО «ДШИ «Созвездие».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603016, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.19а

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1. Обучение по дополнительным образовательным и предпрофессиональным программам в области общего художественного образования, созданным для целенаправленного обучения детей и подростков различными видами искусства.
- 2.2 Форма оказания услуг на объекте: с кратковременным пребыванием.
- 2.3. Категория обслуживания населения по возрасту: от 4х до 18 лет.
- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов : нет
- 2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обучающихся) 315 чел.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
До остановки «Комсомольская» автобусами № 11,69,32; троллейбусами № 4,14; маршрутными такси № 14,29, 49,15,117,98
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. (тротуарный бордюр)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДЧ
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О,Г,У), ДУ-И(С)	-	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ-И (К, О, С)	Ц.в.	1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О, Г, У), ДУ-И (С) ВНД-И(К)	- К Дв. Ц.в.	1,2,4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, С, Г, У), ВНД-И (К)		6,7,8,9
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (К, О, С)	Т Г	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (К, О, Г, У), ВНД-И (С)	-	1,2
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И(К, О, С), ДЧ-И(Г, У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий,
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий,
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий, На втором этаже технические решения невозможны из-за ветхости здания.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий по 1 этажу По 2 этажу технические решения невозможны из-за ветхости здания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 01.01.2017г по 31.12.2020г
в рамках исполнения : городской муниципальной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступно частично-избирательно для инвалидов и МГН ДЧ-И(О, Г, У,К,С),

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование на Комиссии

Комиссия по вопросам, связанным с формированием безбарьерной среды

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы администрации
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода
По социальным вопросам

 Матасова Н.К.

Члены рабочей группы:

Звместитель начальника отдела
Молодёжной политики, культуры и организации
Досуга населения администрации Автозаводского
Района г. Н. Новгорода

 Кулясова Г.Н.


Главный специалист отдела молодёжной политики,
культуры и организации досуга населения
Автозаводского района г. Н. Новгорода

 Гагарина Т.С.

Главный специалист сектора социально-трудовых отношений
администрации Автозаводского района г. Н. Новгорода

 Абросимова И.Ф.

Представитель организации, расположенной на объекте
Заместитель по АХР МБУ ДО «ДШИ Созвездие»

 Кулькова Г.И.

Председатель Автозаводской районной организации
«Всероссийского общества инвалидов»

 Кондратьева Т.Н.

Управленческое решение согласовано «24» января 2017 г. (протокол
№ 1)

Комиссией (название). Комиссия по вопросам связанным с формированием безбарьерной
среды

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУ ДО «ДШИ «Созвездие» г.Н.Новгород, пр. Октября, д.19а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Ц.в.	1	Краевые ступени лестничного марша не выделены цветом или фактурой. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12). Отсутствуют поручни. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.1.2, 5.2.15, 5.2.16), ГОСТ Р 51261-99 (п.5.3.1, п.5.3.3-5.3.6). Отсутствуют предупредительные тактильные полосы перед лестницей. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 4.1.12); ГОСТ Р 52875.	О, С, Г, У	Адаптировать лестницу, выделить краевые ступени, установить поручни, установить тактильные полосы перед лестницей. Дублировать ступени пандусом	ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	Ц.в.	1				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Ц.в.	1				Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	Ц.в.	1	<u>Дверь входная наружная.</u> Ширина дверного проема в свету не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.1.4, п.5.2.4) Высота порогов не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (5.1.4)	К	Адаптировать дверной проём. Установить универсальную кнопку вызова сотрудника школы. Приобрести переносной пандус.	Ремонт
2.5	Тамбур	есть			<u>Внутренняя из тамбура</u> Ширина дверного проема в свету не соответствует требованиям. Нарушение СП		Адаптировать дверной проем, Приобрести переносной пандус.	Ремонт

Приложение 1
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № ¹⁰⁵⁻⁰⁶ 78 от «20» 10 2013 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ ДО «ДШИ Созвездие» г. Н. Новгород, пр. Октября, д.19а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие системы средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН. Нарушение ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875, СП 59.13330.2012 (п.4.1.1, п. 4.1.3		Адаптировать вход на территорию. Обеспечить тактильными средствами и средствами информационной поддержки на всех путях движения.	установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.10); ГОСТ Р 52875).	К, С	Необходимо установить тактильные средства.	установка
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДЧ-И(О, Г, У), ДУ-И(С),	-		Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУ ЛО «ДШИ «Созвездие» г. Н. Новгород, пр. Октября, д.19а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (зона ожидания)	есть	К X	2				Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		4			Адаптировать невозможно из-за ветхости здания	Технически не возможно
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	Дв.	1,2	Ширина дверного проема в свету не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.4.). Высота порога не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.2.4).	К, О, С	Адаптировать дверной проем, Приобрести переносной пандус	Ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Дв. Ц.в.	1,2,4	.Краевые ступени лестничного марша основного входа не выделены цветом или фактурой (тактильными средствами). Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.31); ГОСТ Р 52875.	все	Выделить краевые ступени.	ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И(О, Г, У), ДУ-И (С) ВДН-И (К)	К Х Дв. Ц.в.	1,2,4	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВДН** – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБУ ДО «ЛШИ Созвездие» г. Н. Новгород, пр. Октября, д.19а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	2,4 8 5	6,7,8,9	Ширина дверного проема в свету не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.2.4). Высота порога не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.4).	К	Адаптировать дверные проемы, Приобрести переносной пандус	ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, С, Г, У), ВНД-И (К)		6,7,8,9	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД**-недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБУ ДО «ДШИ «Созвездие», г. Н. Новгород, пр. Октября, д.19а

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности № 70 от 20.10.2013 г. Приложение 4(III)

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБУ ДО «ДШИ «Созвездие», г. Н. Новгород, пр. Октября, 19а

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУ ДО «ДШИ «Созвездие», г. Н. Новгород, пр. Октября, д.19а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	1	Отсутствует схема здания для инвалидов с указанием направления движения и мест получения услуг. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.5.2). Отсутствует обозначение туалетных комнат. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.3.6).	Все	Установка схемы движения, табличек с обозначениями комнат.	Установка
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	Не требуется
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства информации. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	С	Установка тактильных средств информации.	Установка
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ-И (К, О, Г, У), ВНД-И (С)	-	1	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

				59.13330.2012 (п.5.1.4.).			
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание.	ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (К, О, С)	Ц.в.	1	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности № от «20» 10 2017 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУ ДО «ЛШИ «Созвездие», г. Н.Новгород, пр. Октября, д.19а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Г	5	Ширина кабинки туалетной комнаты не соответствуют требованиям. Отсутствуют поручни у умывальников, унитазов. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.3.3, п.5.3.4), СП 35-101-2001 (рис. 3.10-3.12, 3.15). Отсутствует система тревожной сигнализации. Нарушение СП 59.13330.2012 (п. 5.3.6).	К		Техническое решение не возможно
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Г	3		Все		Не требуется.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (К, О, С)	Г Г	5,3	Техническое решение не возможно

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Адресная программа (план)
адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других ММГ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Созвездие»
Пр.Октября.19а

№ № п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступнос ти объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата теку- щего конт- роля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источ ник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Созвездие»	603111 Пр. Октября д. 19а	78(05-06)	<u>Территория прилегающая к зданию:</u> Адаптировать подходы к объекту, в т.ч. установить тактильные средства и средства информационной поддержки.	ТР	ДЧ-И (О,Г,У,К,С)	25,00	Бюд- жет	Руководитель учреждения	2020г.
				<u>Центральный вход в здание:</u> Ремонт ступеней. Установить поручни, тактильные средства информации. Выделить краевые ступени. Установить универсальную кнопку вызова персонала	ТР	ДЧ-И (О,Г,У,К,С)	28,00	Бюд- жет	Руководитель учреждения	2020г.
				<u>Зона целевого назначения</u>	ТР	ДЧ-И (О,Г,У,К,С)	25,00	Бюд- жет	Руководитель учреждения	2020г.

				(целевое посещение объекта) Установить переносные пандусы Ступени и откидной пандус поручнями						
				Система информации на объекте: Необходима установка схемы движения и таблички с наименованием учреждения. Необходима установка тактильных средств: пиктограмм и мнемосхем	ТР	ДЧ-И (О,Г,У,К,С)	30,00	Бюджет		2020г.

Митрофанов И.В.
 ФИО руководителя учреждения


 Подпись

**Поэтапная программа («дорожная карта»)
адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств «Созвездие»
Корпус 2**

Адрес объекта: 603016, г. Нижний Новгород, пр. Октября, д.19а


78(05-06)

№ паспорта доступности объекта: 20.10.2013

№№ п/п	Структурно- функциональная зона	Содержание работ	Срок реализации по этапам				Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Уровень затратности (тыс.руб.)	Источник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<u>Территория прилегающая к зданию</u>	1.Адаптировать подходы к объекту, в т. ч. установить тактильные средства и средства информационной поддержки.		+			25,00	Бюджет	Руководитель учреждения
2.	<u>Вход в здание</u>	1. Установка поручней		+			10,00	Бюджет	Руководитель учреждения
		2.Установка универсальной кнопки вызова персонала				+	5,00		
		3.Выделение краевых ступеней лестницы контрастными накладками		+			5,00	Внебюджет (платные. услуги)	
		4.Выделение лестницы предупредительными тактильными полосами		+			2,00		
		5.Установка тактильной наклейки на поручни		+			1,00	внебюджет	
		6. Изготовить переносные наклейки на порог				+		5,00	
3.	<u>Пути движения внутри здания</u>	1.Установка универсальной кнопки вызова персонала «Инвалид»		+			5,00	бюджет	Руководитель учреждения

4.	<u>Зона целевого назначения</u>	1. Установить переносные пандусы на пороги			+		10,00	Бюджет	Руководитель учреждения
		2. Ступени выхода дополнить поручнями				+	10,00	Бюджет	
5.	<u>Система информации на объекте</u>	1. Установка пластиковых тактильных табличек с плосковыпуклыми буквами с названием объекта			+		10,00	Бюджет	Руководитель учреждения
		2. Установка тактильных знаков-пиктограмм «Направление движения», «Инвалид»				+	10,00	Внебюджет (платные образоват. услуги)	
		3. Установка тактильных мнемосхем		+			10,00	Бюджет	

Митрофанов Игорь Владимирович
 ФИО руководителя учреждения



Подпись